

**GEOLOGISCHES GUTACHTEN**  
**UND SEISMISCHE CHARAKTERISIERUNG DES PROJEKTGEBIETES**  
*GEMÄSS DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR BAUWERKE, M.D. 17/01/2018*

**ERRICHTUNG DES SPEICHER CODES**

**RELAZIONE GEOLOGICA**  
**E CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELLA ZONA DI PROGETTO**  
*GEMÄSS DEN TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR BAUWERKE, M.D. 17/01/2018*

**COSTRUZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA CODES**

INHALT/CONTENUTO:

**FOTODOKUMENTATION**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

BEILAGE/ALLEGATO:

**6**

**BAUGEOLOGIEBÜRO NICOLUSSI - STUDIO DI GEOLOGIA**  
Dr. Hermann Nicolussi



Rosengartenstraße 14, Via Catinaccio  
Seis / Siusi  
Tel. 0471 / 706434  
E-mail: hermann.nicolussi@tin.it




MASSTAB/SCALA:

DATUM/DATE: 20/03/2018  
aggiornamento e revisione  
19/10/2018

FILE:

1246 Allegato\_6\_20181019.pdf



Ortofoto 2015



Foto 1



**Foto 2**



**Foto 3**



Foto 4



Foto 5

Bohrung / sondaggio BS1




BS1 0-5 m



BS1 5-10 m



BS1 10-15 m



BS1 15-20 m



BS1 20-25 m

Bohrung / sondaggio BS2



BS2 0-5 m





BS2 5-10 m



BS2 10-15 m



BS2 15-20 m



BS2 20-25 m

Bohrung / sondaggio BS3



BS3 0-5 m



BS3 5-10 m



BS3 10-15 m



BS3 15-20 m



BS3 20-25 m



BS3 25-30 m

Bohrung / sondaggio BS4



Sondaggio BS4 0-5 m



Sondaggio BS4 5-10 m



Sondaggio BS4 10-15 m





Sondaggio BS4 15-20 m



Sondaggio BS4 20-25 m



Sondaggio BS4 25-30 m